


Мосжилинспекция указала управляющей организации ГБУ «Жилищник по ЗелАО» на неисправность ствола мусоропровода в помещении мусорокамеры

17.12.2020



В рамках систематического наблюдения за соблюдением правил и норм технического содержания многоквартирных домов, жилищные инспекторы провели осмотр и выявили нарушение в корпусе 1605. В частности, неисправности ствола мусоропровода в помещении мусорокамеры.

Мосжилинспекцией передана информация в управляющую организацию ГБУ «Жилищник ЗелАО». Силами управляющей организации были проведены работы по ремонту ствола мусоропровода и его частичной замены.





ДЕПАРТАМЕНТ
ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА
города Москвы

Для кого предназначен данный сервис?



Граждане, состоящие
на жилищном учёте



Преимущества нового сервиса



Не нужно вводить много данных — только авторизоваться на **портале mos.ru**



Вы узнаете не только своё **место в общей очереди**, но и номер очереди по возмездным формам улучшения жилищных условий (ипотека, субсидии)



Теперь можно узнать **дату прохождения** перерегистрации и **количество человек**, состоящих на жилищном учёте

Адрес страницы: <http://zelao.mos.ru/presscenter/news/detail/9541754.html>

[Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы](#)